

Pendekatan Eksperimen Pada Pola Gerusan Di Bahu Jalan Yang Tidak Diperkeras

Title	Pendekatan Eksperimen Pada Pola Gerusan Di Bahu Jalan Yang Tidak Diperkeras
Author Order	2 of 5
Accreditation	4
Abstract	Scour at the unpaved shoulder of the road is an interesting phenomenon that needs to be furtherly investigated. This paper presents the scour pattern on the unpaved shoulder of the road for 5 samples with 3 variations of soil type. Each sample was tested using models of the body and the shoulder of the road in accordance with conditions on the field, which is simulated using a variation of the transverse slope of the road, the longitudinal slope, and rainfall intensity. The experimental results showed that the sandy soil provides smaller damage than the inorganic clay and silt inorganic. Gerusan di bahu jalan yang tidak diperkeras merupakan fenomena menarik yang perlu diteliti lebih lanjut. Pada makalah ini, disajikan mengenai pola gerusan di bahu jalan yang tidak diperkeras untuk 5 sampel bahu jalan dengan 3 variasi jenis tanah. Masing-masing sampel diuji dengan membuat model badan dan bahu jalan sesuai dengan kondisi di lapangan, yang disimulasikan menggunakan variasi kemiringan melintang jalan, kemiringan memanjang jalan, dan intensitas hujan. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa tanah pasir memberikan kerusakan yang lebih kecil dibandingkan dengan tanah lempung anorganik dan lanau anorganik.
Publisher Name	Semarang State University
Publish Date	2017-07-26
Publish Year	2017
Doi	DOI: 10.15294/jtsp.v19i1.9495
Citation	
Source	Jurnal Teknik Sipil dan Perencanaan
Source Issue	Vol 19, No 1 (2017): Jurnal Teknik Sipil & Perencanaan
Source Page	25-30
Url	https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jtsp/article/view/9495/6163
Author	PURWANTO BEKTI SANTOSO, S.T, M.T, S.T